

RECOMENDACIONES RELOJ B1

Para un óptimo funcionamiento del reloj B1 es importante tener en cuenta lo siguiente:

- **El Reloj B1 no debe estar expuesto a la intemperie, en lugares con alta concentración de partículas de polvo, aerosoles o humedad porque puede causar daños o mal funcionamiento después de un periodo de tiempo. Igualmente, no se recomienda dejar el reloj expuesto a la luz directa del sol ya que podría dificultar la correcta lectura e identificación de las huellas.**
- **A pesar de que el Reloj B1 almacena 3000 huellas, se recomienda que por cada uno se manejen 300 usuarios máximo, con dos huellas diferentes y en dos horas de marcación distintas, con el fin de evitar los cuellos de botella (congestión) en las horas de marcación y, así mismo, agilizar la búsqueda e identificación de la huella por parte del Reloj B1 al momento de marcar.**
- **El reloj B1 captura e identifica las huellas utilizando un sensor óptico el cual requiere que las características físicas y morfológicas de las mismas estén en las mejores condiciones. Es posible que usted encuentre usuarios con las huellas dactilares defectuosas, desgastadas o que los valles y crestas de ellas no estén bien definidas como consecuencia de que trabajan con químicos, detergentes, materiales abrasivos, entre otros, y con el tiempo las huellas se han ido deteriorando. Para estos casos difíciles, se recomienda realizar la captura de las huellas que mejores condiciones presenten.
Si ninguna de las huellas se ajusta a los requerimientos anteriormente mencionados y la identificación no se puede realizar, se recomienda que el usuario, como caso excepcional, realice la marcación con código, utilizando el teclado del Reloj B1.**
- **El sensor óptico del Reloj B1 y las huellas de los usuarios deben estar libres de grasa, cremas, polvo y, en general, relativamente limpias en el momento de realizar la marcación.**



Carrera 19 A No. 138-33
BOGOTA-COLOMBIA
Tel.: (571) 633 3636 Fax.: (571) 633 3658
www.zebraelectronica.com

